

Jukka Lappalainen, työsuojelupäällikkö

Markku Jaakkola, työsuojeluvaltuutettu

### LAUSUNTO KOSKIEN LAUKAAN KUNNAN KOULUVERKKOSELVITYSTÄ

Pohjoisen Laukaan kouluverkkoselvityksessä tarkastelu kohdistuu neljään kouluun, joista mahdollisesti osan toimintaa tarkastellaan lakkautettavaksi. Laukaan yhteistyöryhmä YTR toimii Laukaan kunnan työsuojelutoimikuntana. Kokouksessaan 14.9.2023 yhteistyöryhmä päätti, että näiden neljän koulun olosuhteita on syytä tarkastella myös työsuojelullisin näkökulmin.

Työsuojelun lausunto perustuu rakennusten sisäilmahistoriaan, tilojen turvallisuuteen sekä turvallisuuskävelyllä tehtyihin havaintoihin.

#### Kuusaan koulu

Kuusaan koululta ei ole tehty sisäilmailmoituksia vuosien 2021-2023 välisenä aikana. Työskentelyturvallisuutta on parannettu vuosien 2019-2020 aikana toteutetulla käsityön opetustilojen peruskorjauksella. 12.10.2023 toteutetulla turvallisuuskävelyllä havaittiin seuraavat työturvallisuuspuutteet:

##### Ulkotilat

- Kunnossapito
- Opasteet
- Yleinen siisteys

##### Sisätilat

- Pintamateriaalit
- Kalusteiden kunto
- Lämpötila
- Esteettömyys
- Kemikaalien säilytys

#### Haapalan koulu

Haapalan koululta ei ole tehty sisäilmailmoituksia vuosien 2021-2023 välisenä aikana. 12.10.2023 toteutetulla turvallisuuskävelyllä havaittiin seuraavat työturvallisuuspuutteet:

##### Ulkotilat

- Opasteet

##### Sisätilat

- Pintamateriaalit
- Esteettömyys

## Valkolan Koulu

Valkolan koululta ei ole tehty sisäilmailmoituksia vuosien 2021-2023 välisenä aikana. 12.10.2023 toteutetulla turvallisuuskävelyllä havaittiin seuraavat työturvallisuuspuutteet:

### Ulkotilat

- Opasteet

### Sisätilat

- Pintamateriaalit
- Kalusteiden kunto
- Lämpötila
- Tilojen tarkoituksenmukaisuus
- Tilojen esteettömyys
- Esteettömyys
- Kemikaalien  
käyttöturvallisuustiedotteet

## Äijälän koulu

Äijälän koululta on tehty vuosien 2021-2023 välisenä aikana seitsemän sisäilmailmoitusta. Sisäilmaongelmaan on etsitty ratkaisua moniammatillisen sisäilmaryhmän avulla. 12.10.2023 toteutetulla turvallisuuskävelyllä havaittiin seuraavat työturvallisuuspuutteet.

### Ulkotilat

- Opasteet
- Kulkuväylät
- Kalusteet
- Kunnossapito

### Sisätilat

- Ovet ja lukitukset
- Ilmanvaihto ja -laatu
- Lämpötila
- Tilojen tarkoituksenmukaisuus
- Tilojen esteettömyys
- Kemikaalien säilytys
- Kemikaalien  
käyttöturvallisuustiedotteet

